

REFERENZA

**MANUTENZIONE ESSELUNGA DI OLGiate OLONA**

Demolizione e rifacimento rampa di accesso al piano interrato dell' Esselunga di Olgiate Olona (VA).



**ANNO**

2018

**COMMITTENTE**

ESSELUNGA SPA

**IMPRESA**

PAVINDUSTRIA TECHNOLOGY SRL

**UTILIZZO PAVIMENTAZIONE**

RAMPA ACCESSO PARCHEGGI

**SUPERIFICIE**

200 Mq

**RIVESTIMENTO SUPERFICIALE**

PASTINA DI QUARZO ROSSO

**CALCESTRUZZO E SPESSORE**

RCK 30 S3 SPESSORE CM. 15

**STESURA**

MANUALE

**ARMATURA**

RETE FILO 6 15X15 DISTANZIATA

**GIUNTI DI COSTRUZIONE**

SPATOLINI